

渣打國際商業銀行金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共 71台
其中，符合輪椅使用ATM共 42台
視障語音ATM共 42台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	新竹市東區北大路68號(本行北新竹分行)	1	A404.1- 供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。 1台	本行將持續進行各ATM據點之改善評估計畫並與房東/管委會溝通改善計畫可行性後送交執行，並定期更新進度。
2	新竹市東區光復路一段270號(本行光復分行)	1	A404.1- 供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。 1台	此ATM設立之據點為本行自有之不動產，大多無法改善無障礙環境現況，故本行將配合未來有進行分行搬遷計畫時，依照現行無障礙設施的規定設置，並定期更新進度。
3	新竹市北區四維路130號(本行新興分行)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	此ATM設立之據點為本行自有之不動產，大多無法改善無障礙環境現況，故本行將配合未來有進行分行搬遷計畫時，依照現行無障礙設施的規定設置，並定期更新進度。
4	桃園市新屋區中山路251號(本行新屋分行)	2	A404.1- 供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。 2台	此ATM設立之據點為本行自有之不動產，大多無法改善無障礙環境現況，故本行將配合未來有進行分行搬遷計畫時，依照現行無障礙設施的規定設置，並定期更新進度。
5	苗栗縣苗栗市中正路562號(本行苗栗分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	此ATM設立之據點為本行自有之不動產，大多無法改善無障礙環境現況，故本行將配合未來有進行分行搬遷計畫時，依照現行無障礙設施的規定設置，並定期更新進度。
6	苗栗縣竹南鎮中正路217號(本行竹南分行)	1	A404.1- 供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。 1台	此ATM設立之據點為本行自有之不動產，大多無法改善無障礙環境現況，故本行將配合未來有進行分行搬遷計畫時，依照現行無障礙設施的規定設置，並定期更新進度。
7	苗栗縣苑裡鎮為公路19號(本行苑裡分行)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	此ATM設立之據點為本行自有之不動產，大多無法改善無障礙環境現況，故本行將配合未來有進行分行搬遷計畫時，依照現行無障礙設施的規定設置，並定期更新進度。
8	新北市板橋區新府路1-1號2樓(本行板橋分行)	1	A404.1- 供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。 1台 A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台	本行將持續進行各ATM據點之改善評估計畫並與房東/管委會溝通改善計畫可行性後送交執行，並定期更新進度。
9	台北市內湖區東湖路69號(本行內湖分行)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台	本行將持續進行各ATM據點之改善評估計畫並與房東/管委會溝通改善計畫可行性後送交執行，並定期更新進度。
10	台南市南區金華路二段429號(本行台南分行)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	本行將持續進行各ATM據點之改善評估計畫並與房東/管委會溝通改善計畫可行性後送交執行，並定期更新進度。
11	台南市東區東興路88號(本行東寧分行)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	本行將持續進行各ATM據點之改善評估計畫並與房東/管委會溝通改善計畫可行性後送交執行，並定期更新進度。
12	台中市南屯區黎明路二段302號(本行南屯分行)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	本行將持續進行各ATM據點之改善評估計畫並與房東/管委會溝通改善計畫可行性後送交執行，並定期更新進度。
13	彰化縣彰化市晚陽路162號(本行彰化分行)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	本行將持續進行各ATM據點之改善評估計畫並與房東/管委會溝通改善計畫可行性後送交執行，並定期更新進度。
14	高雄市鼓山區文信路189號(本行北高雄分行)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	本行將持續進行各ATM據點之改善評估計畫並與房東/管委會溝通改善計畫可行性後送交執行，並定期更新進度。
15	台北市大安區敦化南路二段39號(本行敦化分行)	1	A404.1- 供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。 1台	此ATM設立之據點/行舍非本行自有之不動產。本行將持續進行各ATM據點之改善評估計畫並與房東/管委會溝通改善計畫可行性後送交執行，並定期更新進度。
16	台北市士林區忠誠路二段48號(本行天母分行)	1	A404.1- 供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。 1台	此ATM設立之據點/行舍非本行自有之不動產。本行將持續進行各ATM據點之改善評估計畫並與房東/管委會溝通改善計畫可行性後送交執行，並定期更新進度。
17	台北市松山區敦化北路170號(本行敦北分行)	1	A404.1- 供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。 1台	本行將持續進行各ATM據點之改善評估計畫並與房東/管委會溝通改善計畫可行性後送交執行，並定期更新進度。
18	台北市中山區中山北路2段136號(本行中山分行)	1	A404.1- 供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。 1台	本行將持續進行各ATM據點之改善評估計畫並與房東/管委會溝通改善計畫可行性後送交執行，並定期更新進度。
19	台北市中正區信義路2段151號(本行金山分行)	1	A404.1- 供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。 1台	本行將持續進行各ATM據點之改善評估計畫並與房東/管委會溝通改善計畫可行性後送交執行，並定期更新進度。
20	台北市信義區松仁路97號2樓(本行信義分行)	1	避難層坡道扶手	因信義分行無障礙改善需進行替改善查，待審查完一併施工， 時程：115.09.30前完成
21	新竹市東區力行一路12號(行外撥薪-力晶積P12廠)	1	撥薪客戶設置ATM，安裝位置及動線，並非銀行可以決定，且該ATM 僅供內部員工使用之ATM，沒有對外開放	
22	新竹市東區力行路16-1號5樓(行外撥薪-力晶積P3廠)	1	撥薪客戶設置ATM，安裝位置及動線，並非銀行可以決定，且該ATM 僅供內部員工使用之ATM，沒有對外開放	
23	新竹市東區新安路7號(行外撥薪-緯創資通)	1	撥薪客戶設置ATM，安裝位置及動線，並非銀行可以決定，且該ATM 僅供內部員工使用之ATM，沒有對外開放	
24	桃園市新屋區中華路810號(行外撥薪-景碩科技清華廠)	1	撥薪客戶設置ATM，安裝位置及動線，並非銀行可以決定，且該ATM 僅供內部員工使用之ATM，沒有對外開放	
25	苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號(行外撥薪-東和鋼鐵)	1	撥薪客戶設置ATM，安裝位置及動線，並非銀行可以決定，且該ATM 僅供內部員工使用之ATM，沒有對外開放	
26	苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號(行外撥薪-裕隆三義)	2	撥薪客戶設置ATM，安裝位置及動線，並非銀行可以決定，且該ATM 僅供內部員工使用之ATM，沒有對外開放	
合計		29		
填表人：許証堯 聯絡E-mail: Allen.hsu-1@sc.com				